



Ga nice proszkowe

Ga nice proszkowe przeznaczone s do gaszenia po arów z grupy ABC. Mo na gasi urz dzenia elektryczne pod napi cciem do 1000V. Stosowane na wyposa enie budynków, pojazdów ci arowych, samobie nych, ci gników, autobusów, łodzi itp. Certyfikat: CNBOP. Dla ga nic GP-6X/E dopuszczalne napi cie elektryczne do 123 kV (Instytut Energetyki). Zastosowanie w wyrobisk górniczych - dopuszczenie CSRG. Typ "x" jest zasilany azotem, zbiornik pod stałym ci nieniem. Manometr umo liwia bie c kontrol sprawno ci. Zbiornik chroniony stop PVC przed wilgoci i przed zarysowaniem lakieru. Gwarancja 2 lata pod warunkiem dokonywania serwisu w autoryzowanych punktach serwisowych. Zapytaj sprzedawc o szczegóły.



Ga nica przewo na proszkowa (agregat) przeznaczona do gaszenia po arów z grupy ABC. Dopuszczalne napi cie do 1000V lub wersja „E” do 123 kV. Zastosowanie na stacje paliw, magazyny paliw, hale produkcyjne itp.. Certyfikaty: CNBOP, CSRG, Instytutu Energetyki, p aszport dla dozoru technicznego (UDT). Kategoria D do gaszenia metali na zamówienie. Zapytaj sprzedawc o szczegóły.

Symbol	040115	040138	040144	040150	040178	040182	040202	040208
Typ ga nicy	GP-1x/m ABC	GP-2x ABC	GP-4x ABC	GP-6x ABC	GP-9x ABC	GP-12z ABC	AP-25 ABC	AP-50 ABC
Masa ga nicy [kg]	1,80	3,60	6,50	9,40	14	17,20	50	95
Masa proszku ga niczego [kg]	1	2	4	6	9	12	25	50
Ci nienie robocze [bar]	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,0	1,5	1,2
Minimalny czas dzia łania [s]	3	6	9	12	12	15	20-50	50-70
Temperatura eksploatacji [°C]	-20/+60	-20/+60	-20/+60	-20/+60	-20/+60	-20/+60	-20/+60	-20/+60
Rodzaj rodka nap dowego	azot	azot	azot	azot	azot	CO2	azot	azot
Zalecany wieszak	041117	041122/041131	041101/041101	041164/041104	041164/041104	041104/041212	-	-

Ga nice niegowe

Do gaszenia cieczy i gazów palnych oraz instalacji i urz dze elektrycznych pod napi cciem do 1000 V. Szczególnie zastosowanie w przemy le gdzie bardzo wa ne jest zachowanie czysto ci po ugazieniu. W laboratoriach chemicznych, składach aptecznych, wytwórniach i magazynach cieczy i gazów palnych, stacjach paliwowych, lakierniach. Ga nice niegowe gasz poprzez odci cie dopływu tlenu i schłodzenie pal cego si materiału. Po ugazieniu nie pozostawiaj adnych zanieczyszcze . Przeznaczone do gaszenia kategorii B.



Urz dzenie ga nice sprz tu elektronicznego UGS



Ga nice pianowe

Przeznaczona do gaszenia po arów olejów i tłuszczów jadalnych - grupa po arów F, a tak e po ary cia ł sta łych (drewna, tworzyw sztucznych, tkanin itp.). Ze wzgl du na swoje wła ciwo ci ga nicez jest szczególnie polecana w gastronomii oraz w kuchniach domowych - wsz dzie tam gdzie mamy do czynienia z gor cymi olejami i tłuszczami. Stosowana równie do gaszenia urz dze pod napi cciem do 1000 V potwierdzone w sprawozdaniu z bada Laboratorium Wysokich Napi gaszenia. Piana wnika w gł b tkaniny i materiałów sypkich, zabezpiecza pod ponownym zapaleniem. Jest pod stałym ci nieniem, dzi ki czemu jest gotowa do u cycia zaraz po zdj ciu zawlecзки. Posiada manometr kontrolny, dzi ki któremu mo emy sprawdzi ci nienie w ga nicy.



Symbol	040505	040402	040405
Typ ga nicy	UGS-2x B	GS-2x BC	GS-5x BC
Masa ga nicy [kg]	7	7,5	16
Masa rodka ga niczego [kg]	2	2	5
Minimalny czas dzia łania [s]	6	6	9
Temperatura eksploatacji [°C]	-20/+60	-30/+60	-20/+60
Rodzaj rodka ga niczego	DWUTLENEK W GLA CO ₂	DWUTLENEK W GLA CO ₂	DWUTLENEK W GLA CO ₂
Zalecany wieszak	041228	041228	041234

Symbol	040317
Typ ga nicy	GWF-3x ABF
Masa ga nicy [kg]	5,3
Masa rodka ga niczego [kg]	3
Minimalny czas dzia łania [s]	9
Temperatura eksploatacji [°C]	+5/+60
Rodzaj rodka ga niczego	Piana
Zalecany wieszak	041101

040317



Zobacz równie Spray ga niczy Mały Stra ak ABF

- Szafki metalowe oraz PCV, pokrowce znajdziesz na stronie SZAFKI
- Stojaki do ga nic na stronie STOJAKI
- Wieszaki do ga nic na stronie WIESZAKI
- Oznaczenia do ga nic na stronie ZNAKI